

Pressemeddelelse:

Sikkerheden i danske solarier

Sikkerhedsstyrelsens fortolkning af nyt EU-direktiv tegner et misvisende billede af sikkerheden i mange danske solarier.

Når man læser Sikkerhedsstyrelsens pressemeddelelser om solarier, kan man let få det indtryk, at det står alvorligt til med sikkerheden i en del af de danske solarier, men udmeldingerne er ikke retvisende fastslår Dansk Solarie Forening (DSF), der organiserer leverandørerne til de offentlig tilgængelige solarier.

Brancheforeningens formand Henrik Marx udtaler:

”Gennem vores kontakt til Sikkerhedsstyrelsen og operatørerne ved vi, at en stor del af de påbud, der er udstedt, omhandler en påstået mærkningsfejl, der absolut ingen betydning har for solariets funktion og sikkerhed.”

Påbudene er problematiske, eftersom mærkningen forsvandt fra de professionelle europæiske solarier i 2007 og sikkerheden i stedet dokumenteres med et EU-konformitetsdokument.

Skærpede EU regler fra 2007 efterleves af branchen

Den 23. juli 2007 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, der betød, at leverandørerne af professionelle solarier til det europæiske marked tilpassede både produkterne og deres mærkning efter de reviderede retningslinier i direktivet.

En naturlig følge af dette var og er, at solariets UV-type ikke som tidligere bliver anført som en del af mærkningen, men i stedet er erstattet af oplysninger om korrekt anvendelse, strålestyrke samt referencer til de gældende standarder.

EU krav en del af branchens certificeringsordning

Dansk Solarie Forening (DSF) udarbejdede parallelt med indførelsen af direktivet en branchecertificeringsordning, hvor EU-harmonisering af ældre solarier produceret før juli 2007, er et af de hovedkrav, certificerede solarier skal opfylde.

Harmoniseringen udføres på baggrund af producenternes tekniske anvisninger af faguddannet personale, efter samme retningslinier som i de fleste af de øvrige EU-lande.

Sikkerhedsstyrelsen er løbende blevet orienteret om branchens initiativer og leverede på et møde i 2008 den grundlæggende vejledning til branchen. På trods af dette, modtager mange ejere af både nye og ældre solarier stadig Sikkerhedsstyrelsens påbud, selvom de kan dokumentere, at deres solarier overholder EU-standardens krav til strålestyrke.

”Det er dybt beklageligt og en alvorlig hindring for udbredelsen af branchens certificeringsordning og EU-direktivets retningslinier, der bygger på den største aktuelle viden på området” fastslår formanden for DSF og fortsætter:

”Den benyttede tolkning af standarden kommer desværre til at skygge for de mange positive elementer i Sikkerhedsstyrelsens øgede indsats på området. Mange solarieejere bliver med rette frustreret når de, efter at have investeret massivt i teknisk harmonisering af deres solarier, oplever, at Sikkerhedsstyrelsen stadig påbyder en mærkning, der forsvandt fra det europæiske marked i 2007.

”Det svarer lidt til at få kasseret sin moderne 5 år gamle bil til syn på grund af et manglende starthåndsving, har en af de mange utilfredse operatører udtalt, og vi er tilbøjelige til at give ham ret”, slutter Henrik Marx fra Dansk Solarie Forening.

Dansk Solarie Forening (DSF) er stiftet i 1999 og begyndte sit virke som brancheorganisation den 1. januar 2000.

Foreningen, der organiserer producenter og distributører af solarier til privat, offentlig og medicinsk brug, har til formål, gennem oplysning og uddannelse, at fremme kendskabet til sikker solbadning i solarier.

Yderligere information:

DSF - Dansk Solarie Forening

Pressekontakt:

Henrik Marx (formand)

Direkte tlf. 2190 6099

www.solmedomtanke.dk